



PHONES

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Internet store of  
autogoods



SKYPE

km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |  
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |  
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules  
• Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps  
• LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors  
• Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation  
• Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Car seats  
• Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors  
• Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •  
Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to choose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<https://130.com.ua>

# GYS SPOT

39.02 - 39.04

2600 - 2700


Pro 230 - Pro 400




<b>NOTICE D'UTILISATION .....</b>	<b>2 / 3-5 / 24-30</b>
<b>USER'S MANUAL .....</b>	<b>2 / 6-8 / 24-30</b>
<b>BETRIEBSANLEITUNG .....</b>	<b>2 / 9-11 / 24-30</b>
<b>MANUAL DEL USUARIO.....</b>	<b>2 / 12-14 / 24-30</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ .....</b>	<b>2 / 15-17 / 24-30</b>
<b>HANDLEIDING .....</b>	<b>2 / 18-20 / 24-30</b>
<b>MANUALE D'USO.....</b>	<b>2 / 21-23 / 24-30</b>





**I**



**II**



**III**




**IV**

**(A)**

Niveau	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	H
Tôle	0,3mm	0,4mm	0,5mm	0,6mm	0,7mm	0,8mm	0,9mm	1mm	1,1mm	1,2mm	1,3mm

**(B)**



**GYS SPOT****39.02 - 39.04 - 2600 - 2700  
Pro 230 - Pro 400**

Спасибо за ваш выбор! Чтобы полностью использовать возможности аппарата, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией

Данный аппарат предназначен для осуществления следующих кузовных работ: рихтование; сварка гвоздиков, заклепок, кружков и шпилек для накладок; удаление выемок; выравнивание поверхности. Аппарат не предназначен для сборки металлических деталей. Аппарат поставляется с зажимом массы, пистолетом с кабелем и разъемом на ¼ оборота, коробки с аксессуарами и расходниками и кабелем питания типа **H07RNF**.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ**

- GYSPOT 39.02 / Pro 230 / 2600 / 2700 : Однофазное питание 230В 50Гц. Прерыватель 16А кривая D или плавкие предохранители 16А (типа aM или кривая C для 2600)

- GYSPOT 39.04 / Pro 400 : двухфазная сеть 400 В 50 Гц. Используйте контакты Фаза 1 (1), Фаза 2 (2) и Земля (PE) в трехфазной розетке. (Рис I-СТР 2) Прерыватель 16А кривая D или предохранители 16А типа aM.

**NB :** Если при включении в сеть аппарата срабатывает защита сети, проверьте калибр и тип прерывателя или предохранителей.

- Эти аппараты относятся к Классу А. Они созданы для использования в промышленной и профессиональной среде. В любой другой среде ему будет сложно обеспечить электромагнитную совместимость из-за кондуктивных и индуктивных помех. Не использовать в среде содержащей металлическую пыль-проводник.
- Внимание! Это оборудование не соответствует CEI 61000-3-12. Аппараты должны быть подключены к общественной системе питания низкого напряжения, пользователь должен удостовериться, что аппарат может быть подключен в сеть. При необходимости проконсультируйтесь у вашего энергосистемного оператора.

## **ЗАПУСК АППАРАТА И НАСТРОЙКИ (РИС III)**

### **A- Gyspot 39.02 / 39.04 / Pro 230 / Pro 400**

✓ Включите аппарат в соответствующую электрическую сеть, затем подсоедините пистолет к аппарату с помощью разъема на ¼ оборота.

✓ Подключите пистолет с помощью коннектора.

**Nb :** Pro 230 и Pro 400 имеют помимо коннектора мощности, коннектор управления курка :

- Подключите курковое управление, если вы хотите осуществить поджиг с помощью курка.
- Отключите его, если вы хотите использовать генератор в режиме автоматического поджига (см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)

✓ Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» (Ⓞ).

✓ Экран и светодиоды загораются на короткое время, затем аппарат показывает :

- ① инструмент (№1 по умолчанию) : приварка звездочек или использование зажима для вытягивания мелких вмятин и града.
- ② уровень мощности (№5 по умолчанию) : (параметр для работы с железным листом до 0,8 мм).

✓ Чтобы изменить мощность, нажмите на кнопки + или - ③. Если поддерживать нажатой одну из этих двух кнопок, изменение уровня мощности будет происходить в беглом режиме.

✓ Предусмотренные уровни мощности позволяют работать с кузовами разной толщины (Рис IV-Ⓐ).

✓ Чтобы сменить тип используемого инструмента, нажмите на кнопку (Ⓞ). Указатель номера инструмента моргает в течение 5 сек. Во время данной паузы возможно поменять номер инструмента, нажимая на кнопки « + » и « - » (③).

## **инструменты (Рис IV-Ⓞ)**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | работы по вытягиванию с помощью инерционного молотка, звезд и зажима для мелких вмятин (град и т.д.) | 5 | приварка заклепок с помощью омедненного электрода для установки на них защитной окантовки дверей и крыльев                            |
| 2 | приварка волнообразных проволочек или колец для работ по рихтовке                                    | 6 | приварка шайб с помощью омедненного электрода для фиксации на них зажима массы аппарата   |
| 3 | выравнивание бугорков с помощью специального электрода с омедненным наконечником.                    | 7 | приварка крепежных болтов с помощью специального омедненного электрода для крепления контактов массы автомобиля и его связок проводов |
| 4 | Осадка поверхностей с помощью угольного электрода.   |   |   |

### **B- Gyspot 2600 / 2700**

- ✓ Подключите аппарат к соответствующему электрическому питанию,
- ✓ Для GYSPOT 2600 / 2700 запуск в работу осуществляется поворотом потенциометра (режим ожидания – возврат потенциометра в позицию 0). (Ⓢ)
- ✓ Выберите рабочий режим с помощью потенциометра регулировки :
  - Диапазон 6 (слева) : приваривание звездочек или колец для вытягивания листового металла.
  - Диапазон 7 (сверху) : приваривание змейки, идеален для округлых поверхностей
  - Диапазон 8 (справа) : Усадка с помощью медной насадки
- ✓ Чтобы поменять ток поверните потенциометр до нужного значения в выбранном диапазоне.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

### **1- Поджиг**


#### **Gyspot Pro 230 / Pro 400**

Gyspot Pro 230 и Pro 400 имеют 2 системы поджига :

- ручную: с помощью курка (подключены коннекторы мощности и управления)
- автоматическую : см раздел ниже. (подключен только коннектора мощности)

В ручном режиме подключить коннектор мощности и коннектор куркового управления.

В ручном режиме автоматический режим не работает. Электрический контакт совершается только нажатием на курок. Переключатель позволяет включить или выключить курок пистолета.



#### **Gyspot 39.02 / 39.04 / 2600 / pro 230 и 400 с неподключенным курковым управлением**

Аппарат оснащен системой автоматического поджига сварной точки.

Генератор автоматически определит электрический контакт и произведет сварную точку меньше чем за 1 секунду. Чтобы произвести 2<sup>ю</sup> точку, нужно прервать контакт на конце пистолета в течение по меньшей мере 1/2 секунды и затем снова установить контакт.

#### **Gyspot 2700**

Этот источник оснащен пистолетом с кнопкой для ручных работ. С помощью переключателя можно активировать функцию « углеродного электрода » (кнопка 10).

Потенциометр имеет 2 диапазона использования в зависимости от положения кнопки 10. Один диапазон для углеродного электрода и другой для всех остальных инструментов.

При включении аппарата желтый светодиод « STOP » мигает с частотой 1/2 секунды, указывая на то, что кнопка пистолета осталась нажатой или что кабель пистолета неисправен.

### **2- Функционирование**

Действовать как следует :

- ✓ Подсоедините зажим массы генератора к металлической поверхности, которую нужно выровнять, соблюдая следующие советы:
  - Подсоедините ее в точке, близлежащей к месту, где вы хотите варить.
  - Не подсоединяйте ее к соседней детали.  
(Например: не подсоединяйте массу к дверце, если вам надо выправить крыло машины)
  - Хорошо зачистите поверхность в месте подсоединения
- ✓ Зачистите рабочую зону детали.
- ✓ На конец пистолета закрепите нужную насадку и плотно затяните гайку на конце пистолета
- ✓ Выберите инструмент и мощность (см раздел запуск и настройки)
- ✓ Приставьте инструмент на конце пистолета вплотную к детали.
- ✓ Совершите сварную точку.

**Внимание: Для оптимальной работы рекомендуется использование кабеля массы и пистолета, поставляемых производителем аппарат**

## **ТЕРМОЗАЩИТА**

Аппарат снабжен автоматической системой защиты. Данная система останавливает работу генератора на несколько минут в случае слишком интенсивного использования. В этом случае загорается желтый светодиод (рис. III-Ⓢ) температурного перегрева.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Отключите питание, вынув вилку из розетки, и дождитесь остановки вентилятора перед тем, как приступить к тех. обслуживанию. Внутри аппарата высокие и опасные напряжение и ток.
- Техническое обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.

- Два или три раза в год открывайте аппарат и продувайте его, чтобы очистить от пыли. Необходимо также проверять все электрические соединения с помощью изолированного инструмента. Проверка должна осуществляться квалифицированным персоналом.
- Проверяйте состояние провода питания. Если он поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

**Контактная сварка может быть опасной и вызвать тяжелые и даже смертельные ранения.**

**Защититесь сами и защитите окружающих.**

**Соблюдайте следующие правила безопасности :**

<b>Лучеиспускание дуги:</b>	Защититесь с помощью маски сварщика с фильтрами, соответствующими норме EN 169 или EN 379.
<b>Дождь, пар, влага:</b>	Используйте аппарат в чистой среде (степень загрязнённости $\leq 3$ ), на ровной поверхности и на расстоянии более метра от свариваемой детали. Не использовать под дождём или снегом.
<b>Удар электрическим шоком:</b>	Этот аппарат можно подключать только к трехфазному питанию с 4 проводами и с заземлением. Не дотрагивайтесь до частей, находящихся под напряжением. Проверьте, что электрическая сеть подходит для этого аппарата. Не использовать горелку в плохом состоянии (дефект изоляции электричества), существует риск повреждения аппарата и электропроводки.
<b>Падение :</b>	Не переносить аппарат над людьми или предметами.
<b>Ожоги :</b>	Носите рабочую одежду из огнеупорной ткани (хлопок, спецовка или джинсовка). Работайте в защитных перчатках и фартуке из огнеупорной ткани. Защитите окружающих с помощью защитных огнестойких экранов или предупредите их не смотреть на дугу и оставаться на безопасном расстоянии.
<b>Риск пожара :</b>	Уберите все возгораемые предметы из рабочего пространства. Не работайте в присутствии возгораемого газа.
<b>Дым :</b>	Не вдыхайте сварочные газ и дым. Используйте аппарат в хорошо проветриваемом месте. Если вы варите в помещении, то должна быть вытяжка
<b>Дополнительные предостережения:</b>	Любые сварочные работы : - в помещениях с высоким риском удара электрическим шоком, - в закрытых помещениях, - в присутствии возгораемых или взрывоопасных материалов, всегда должна быть предварительно одобрены «ответственным экспертом» и выполнены в присутствии людей, специально обученных, чтобы прийти на помощь в случае необходимости. Необходимо использовать технические средства защиты, описанные в Технической Спецификации CEI 62081.

Сварка на высоте запрещена, кроме случаев использования платформ безопасности

**Лица, использующие электрокардиостимуляторы, должны проконсультироваться у врача перед работой с данными аппаратами. Не используйте этот аппарат для размораживания канализаций. Обращайтесь с газовым баллоном осторожно. Это может быть опасно, если газовый баллон или вентиль баллона повреждены.**

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИИ

GYS заявляет, что сварочные аппараты **Gyspot 39.02, 39.04, Pro 230, Pro 400, Gyspot 2600 и 2700** произведены в соответствии с директивами Евросоюза

- 2006/95/CE о низком напряжении от 12/12/2006
- CEM 2004/108/CE от 15/12/2004.


Данное соответствие установлено в соответствии с согласованными нормами

- EN 62135-1
- EN 62135-2


Маркировка ЕС нанесена в 2016 г.

**Le 01/07/2016**  
**Société GYS**  
 134 BD des Loges  
 53941 Saint Berthevin

**Nicolas BOUYGUES**  
 Président Directeur Général/ CEO

**PIECES DE RECHANGE / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO/ ЗАПЧАСТИ**



N°		39.02	39.04	2600	2700
<b>1</b>	Câble de masse / Earth cable / Massekabel / Cable de masa / Кабель массы / Massakabel / Messa a terra	94822		581077	
<b>2</b>	Circuit / Board / Elektronikplatine / Tarjeta electrónica / Электронная плата / Circuit / Circuito	97038	97039	97202C	97297C
<b>3</b>	Clavier / Keypad / Bedienfeld / Teclado / Дисплей / Bedieningspaneel / Tastiera	51913		/	/
<b>4</b>	Cordon secteur / Power cord / Netzkabel / Cable de conexión / Сетевой шнур / Netsnoer / Presa	21481	21482	21493	21493
<b>5</b>	Transformateur / Transformer / Transformator / Transformador / Трансформатор / Transformator / Trasformatore	96043	96044	96052	96052
<b>6A</b>	Connecteur / Connector / Texasbuchse / Conector / Коннектор / Aansluiting / Connettere	51461		56053	
<b>6B</b>	Connecteur / Connector / Texasbuchse / Conector / Коннектор / Aansluiting / Cavo pistola	51461		43120	43120
<b>7</b>	Câble Pistolet / Kabel Pistool / Passacavo	94812		71935	




N°		PRO 230	PRO 400
<b>1</b>	Câble de masse / Earth cable / Massekabel / Cable de masa / Кабель массы / Massakabel / Massakabel / Messa a terra	94822	
<b>2</b>	Circuit / Board / Elektronikplatine / Tarjeta electrónica / Электронная плата / Circuit / Circuito	97196C	97191C
<b>3</b>	Clavier / Keypad / Bedienfeld / Teclado / Дисплей / Bedieningspaneel / Tastiera	51913	
<b>4</b>	Cordon secteur / Power cord / Netzkabel / Cable de conexión / Сетевой шнур / Netsnoer / Presa	21481	21482
<b>5</b>	Transformateur / Transformer / Transformator / Transformador / Трансформатор / Transformator / Trasformatore	96043	96044
<b>6A</b>	Connecteur pistolet sans gâchette / Automatic gun connector / Texasbuchse Pistole Automatische Kontaktauslösung / Conector pistola sin gatillo / Коннектор пистолета для без курка / Aansluiting pistool zonder trekker / Connettere pistola senza gr	51461	
<b>6B</b>	Connecteur pistolet avec gâchette / Gun with trigger connector / Texasbuchse Pistole mit Pistolentaster / Conector pistola con gatillo / Коннектор пистолета для с курком / Aansluiting pistool met trekker / Connettere pistola con grilletto	51461	
<b>7</b>	Connecteur gâchette pistolet / Connector trigger gun / Pistole-buchse / Коннектор курка пистолета / Aansluiting trekker pistool	71506	
<b>8</b>	Câble pistolet avec gâchette / Gun with trigger gun cable / Pistolemit Pistolentasterkabel / Cable de pistola con gatillo / кабель пистолета для с курком / Kabel pistool met trekker / Connettere grilletto pistola	71916	
<b>9</b>	Câble pistolet sans gâchette / Automatic gun cable / Pistole automatischekabel / Cable de pistola sin gatillo / кабель пистолет для без курка / Kabel pistool zonder trekker / Cavo pistola con grilletto	94812	
<b>10</b>	Interrupteur noir manette rouge / Manual - Automatic switch / Schwarz- roter Kippschalter / Interruptor negro & rojo / Черный прерыватель с красной кнопкой / Zwarte schakelaar rode knop / Interruttore nero manetta rossa	52464	

SCHÉMA ÉLECTRIQUE / CIRCUIT DIAGRAM / SCHALTPLAN / DIAGRAMA  
ELECTRICO/ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА / ELEKTRISCH SCHEMA / SCHEMA ELETTRICO

**GYSPOT 2600**




**GYSPOT 2700**







**GYS POT 39.02**




## GYSPOT 39.04



GYSPOT PRO 230



GYSPOT PRO 400



**ICÔNES / SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / ICONOS / СИМВОЛЫ / PICTOGRAMMEN**

A	<sup>FR</sup> Ampères <sup>EN</sup> Amps <sup>DE</sup> Ampere <sup>ES</sup> Amperios <sup>RU</sup> Ампер
V	<sup>FR</sup> Volt <sup>EN</sup> Volt <sup>DE</sup> Volt <sup>ES</sup> Voltios <sup>RU</sup> Вольт
Hz	<sup>FR</sup> Hertz <sup>EN</sup> Hertz <sup>DE</sup> Hertz <sup>ES</sup> Hertz <sup>RU</sup> Герц
S	<sup>FR</sup> Convient au soudage dans un environnement avec risque accru de choc électrique. La source de courant elle-même ne doit toutefois pas être placée dans de tels locaux. <sup>EN</sup> Adapted for welding in environment with increased risks of electrical shock. However, the welding source must not be placed in such places. <sup>DE</sup> Geeignet für Schweißarbeiten im Bereich mit erhöhten elektrischen Risiken. Trotzdem sollte die Schweißquelle nicht unbedingt in solchen Bereichen betrieben werden. <sup>ES</sup> Adaptado a la soldadura en un entorno que comprende riesgos de choque eléctrico. La fuente de corriente ella misma no debe estar situada dentro de tal locales. <sup>RU</sup> Адаптирован для сварки в среде с повышенным риском электрошока. Однако сам источник питания не должен быть расположен в таких местах.
IP 21	<sup>FR</sup> Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un doigt, et contre les chutes verticales de gouttes d'eau <sup>EN</sup> Protected against rain and against fingers access to dangerous parts <sup>DE</sup> Geschützt gegen Berührung mit gefährlichen Teilen und gegen senkrechten Wassertröpfchenfall <sup>ES</sup> protegido contra el acceso a las partes peligrosas con los dedos, y contra las caídas verticales de gotas de agua. <sup>RU</sup> Аппарат защищен от доступа рук в опасные зоны и от вертикального падения капель воды Сварка на постоянном токе
U1n	<sup>FR</sup> Tension nominale d'alimentation <sup>EN</sup> Rated supply voltage <sup>DE</sup> Netzspannung <sup>ES</sup> Tensión de la red <sup>RU</sup> Напряжение сети
Sp	<sup>FR</sup> Puissance permanente <sup>EN</sup> Permanent power <sup>DE</sup> Max. Dauerleistung <sup>ES</sup> Potencia permanente <sup>RU</sup> Постоянная мощность
S50	<sup>FR</sup> Puissance à 50 % du facteur de marche <sup>EN</sup> Power at 50% duty factor <sup>DE</sup> Nennleistung bei 50% ED <sup>ES</sup> Potencia al 50 % del factor de marcha <sup>RU</sup> Мощность при ПВ 50 %
U20	<sup>FR</sup> Tension alternative assignée à vide <sup>EN</sup> Secondary no-load rated voltage <sup>DE</sup> Sekundäre Leerlaufspannung <sup>ES</sup> Tensión alternativa en vacío <sup>RU</sup> Номинальное альтернативное напряжение холостого хода
I2cc	<sup>FR</sup> Courant secondaire en court-circuit <sup>EN</sup> Secondary current in short circuit <sup>DE</sup> Max. Kurzschlussstrom <sup>ES</sup> Corriente secundaria en corto-circuito <sup>RU</sup> Вторичный ток при коротком замыкании
	<sup>FR</sup> Appareil conforme aux directives européennes <sup>EN</sup> The device complies with European Directive <sup>DE</sup> Gerät entspricht europäischen Richtlinien <sup>ES</sup> El aparato está conforme a las normas europeas <sup>RU</sup> Устройство соответствует европейским нормам
	<sup>FR</sup> Marque de conformité CCC (Certification obligatoire pour la Chine) <sup>EN</sup> Conformity mark CCC (China Compulsory Certification) <sup>DE</sup> CCC-Konformitätszeichen (China Compulsory Certification) <sup>ES</sup> Marca de conformidad CCC (Certificado obligatorio para China) <sup>RU</sup> Маркировка соответствия ЕАС (Евразийское экономическое сообщество) <sup>CH</sup> 中国安全质量标准证明
	<sup>FR</sup> Marque de conformité EAC (Communauté économique Eurasienne) <sup>EN</sup> Conformity mark EAC (Eurasian Economic Commission) <sup>DE</sup> EAC-Konformitätszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft) <sup>ES</sup> Marca de conformidad EAC (Comunidad económica euroasiática) <sup>RU</sup> Маркировка соответствия ЕАС (Евразийское экономическое сообщество)
	<sup>FR</sup> Risque de perturbation du fonctionnement des stimulateurs cardiaques à proximité de l'appareil <sup>EN</sup> Risk of interference and disturbance of pace-makers near of the product <sup>DE</sup> Risiko von Fehlfunktionen oder Zerstörung der medizinischen Geräte <sup>ES</sup> Riesgo de perturbaciones de funcionamiento del estimulador cardíaco a proximidad del aparato <sup>RU</sup> Существует риск сбоя функционирования кардиостимуляторов вблизи аппарата
	<sup>FR</sup> L'Arc électrique produit des rayons dangereux pour les yeux et la peau (protégez-vous ! ) <sup>EN</sup> The electric arc produces dangerous rays for eyes and skin (protect yourself ! ) <sup>DE</sup> Der elektrische Lichtbogen verursacht Strahlungen auf Augen und Haut (schützen Sie sich ! ) <sup>ES</sup> El arco produce rayos peligrosos para los ojos y la piel (¡ Protéjase ! ) <sup>RU</sup> Электрическая дуга производит опасные лучи для глаз и кожи (защитите себя)
	<sup>FR</sup> Pour usage intérieur, ne pas exposer à la pluie <sup>EN</sup> For interior use, do not expose to the rain <sup>DE</sup> Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Gegen Nässe schützen <sup>ES</sup> para uso interior, no exponer a la lluvia <sup>RU</sup> Использовать в помещении – не выставлять под дождь.
	<sup>FR</sup> Produit faisant l'objet d'une collecte sélective- Ne pas jeter dans une poubelle domestique <sup>EN</sup> Separate collection required – Do not throw in a domestic dustbin <sup>DE</sup> Für die Entsorgung Ihres Gerätes gelten besondere Bestimmungen (Sondermüll). Es darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden <sup>ES</sup> Este aparato es objeto de una recolección selectiva. No debe ser tirado en un cubo doméstico. <sup>RU</sup> Продукт требует специальной утилизации. Не выбрасывать с бытовыми отходами.
	<sup>FR</sup> Attention ! Lire le manuel d'instruction avant utilisation <sup>EN</sup> Caution ! Read the user manual <sup>DE</sup> Achtung! Lesen Sie die Betriebsanleitung <sup>ES</sup> Cuidado, leer las instrucciones de utilización. <sup>RU</sup> Внимание ! Читайте инструкцию по использованию
	<sup>FR</sup> Attention, souder peut déclencher un feu ou une explosion. <sup>EN</sup> Caution, welding can produce fire or explosion. <sup>DE</sup> Achtung! Schweißen kann Feuer oder Explosion verursachen <sup>ES</sup> Cuidado, soldar puede iniciar un fuego o una explosión. <sup>RU</sup> Внимание! Сварка может вызвать пожар или взрыв.